



ESTEETTÖMYYSSELVITYS

Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

Kunta: Iisalmi

Päivämäärä: 9.11.2016

KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Rakennuskohteen nimi: **Savonia AMK Iisalmen kampus**
Osoite: **Haukisaarentie 2**
Postinro ja –toimipaikka: **74130 IISALMI**

ESTEETTÖMYYSSELVITYKSEN LAATIJA:

Yritys: Savonia-ammattikorkeakoulu
Nimi: Matti Jalkanen
Osoite: Microkatu 1
Postinumero ja –toimipaikka: 70210 Kuopio
Puh.nro 0447855091
Sähköpostiosoite: matti.jalkanen@savonia.fi

KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA:

Nimi: Jaakko Remes
Osoite: Haukisaarentie 2
Postinumero ja –toimipaikka: 74130 IISALMI
Puh.nro 0447856630
Sähköpostiosoite: jaakko.remes@savonia.fi

ESTEETTÖMYYSELVITYS

Merkitse toteutuneet kohdat ✓ merkillä. Selvennä asiaa tarvittaessa "lisätietoa" -kohtaan.

PIHA-ALUE

- ✓ Sisäänkäynnin läheisyydessä on liikkumisesteisten autopaikkoja, joilta on esteetön pääsy kulkuväylälle
- Saattoliikenteelle on varattu pysähtymispaikka (esim. taksit) sisäänkäynnin läheisyyteen
- ✓ Polkupyörien säilytysalue sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä, selvästi kulkuväyliä ulkopuolella
- ✓ Piha-alue on valaistu
- ✓ Rakennuksen sisäänkäynti on helppo hahmottaa
- ✓ Piha-alueen kulkuväylät ovat riittävän leveitä koneelliselle puhtaanapidolle (väh. 2300 mm)
- ✓ Piha-alueen kulkuväylät ovat kovia ja tasaisia
- ✓ Kulkuväyliä kaltevuus on määräysten mukainen

Lisätietoa: Etupihalla on 1 kpl invapysäköintipaika ja pääsisäänkäynnin kohdalla toinen.

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

- ✓ Sisäänkäynti on katettu
- ✓ Sisäänkäynnin edusta on valaistu
- ✓ Sisäänkäynti on merkitty opasteella
- ✓ Sisäänkäynti on tasoeroton (ei portaita tai luiskaa)
- Pääsisäänkäynnin läheisyydessä on penkki levähtämistä ja odottamista varten
 - JOS sisäänkäynnin yhteydessä on portaat
 - Katkeamattomat käsijohteet ovat portaiden molemmin puolin
 - JOS sisäänkäynnin yhteydessä on luiska
 - Katkeamattomat käsijohteet ovat luiskan molemmin puolin
 - Luiska on riittävän loiva ja leveä itsenäisesti käytettäväksi (esim. pyörätuolilla)
- Sisäänkäyntioivessa on korkeintaan 20 mm korkea kynnyks
- ✓ Sisäänkäynnin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm
- Sisäänkäynnin ovi on sähköisesti avautuva / avattava
- ✓ Ovi on riittävän kevyt yhdellä kädellä avattavaksi
- Oven yhteydessä on ovikello, summeri tai ovipuhelin
- ✓ Tuulikaapissa on vähintään 1500 mm vapaata tilaa leveys ja pituussuunnassa (ovien aukeamiskaaren lisäksi)

- ✓ Tuulikaapin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm
- Tuulikaapin ovi on sähköisesti avautuva/avattava
- ✓ Sisääntulon välittömässä läheisyydessä on kohteen opastaulu

Lisätietoa: Pääsisäänkäynnin etuoven korkeusero tuulikaappiin on 10 cm.

VAIHTOEHTOINEN SISÄÄNKÄYNTI

JOS pääsisäänkäynti ei ole esteetön

- ✓ Rakennukseen on vaihtoehtoinen portaaton sisäänkäynti
- Kulku vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille on opastettu

Lisätietoa: Kiinteistössä on sisäänkäynnit myös D, G ja F rappujen kautta. Erillistä opastusta vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille ei ole, mutta pihalla ja sisällä olevissa opasteissa muut sisäänkäynnit on merkitty.

PALVELUPISTE

- ✓ Palvelupiste on helposti havaittavissa sisäänkäynniltä tai kulku palvelupisteelle on opastettu
- Palvelupisteen tiski on kahdella korkeudella, 1200 mm ja 750–800 mm
- Palvelupisteellä on induktiosilmukka

KULKUVÄYLÄT

- ✓ Kulkuväylien pintamateriaali on kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton
- ✓ Kulkuväylät ovat riittävän leveitä (1500 mm)
- ✓ Kulkuväylillä on tukikaiteita tai käsijohteita
- ✓ Kulkuväylien valaistus on hyvä, tasainen ja häikäisemätön
- Kulkua on ohjattu lattiamerkinnoilla ja valaistuksella
- ✓ Opasteissa on riittävä kontrasti

Lisätietoa: Suurin osa käytävistä täyttää normiston 1500 mm leveyden, mutta kiinteistössä on muutamia käytäviä esim. B osan toisessa kerroksessa jotka ovat leveydeltään 1300 mm.

KERROKSET

JOS rakennuksessa on enemmän kuin yksi kerros

- ✓ Kohteessa on hissi
- ✓ Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin
- ✓ Portaissa on käsijohteet portaan molemmin puolin
- ✓ Portaikossa on riittävä ja tasainen valaistus
- Portaiden askelmien etureunassa on kontrastiraidat

Lisätietoa: A, B ja D -rapuissa on yksipuolinen kaide.

WC-TILAT

- ✓ Kohteessa on määräysten mukainen esteetön wc
- ✓ Wc-tilan yhteydessä on seinässä tilaopaste oven aukeamispuolella 1400–1600 mm korkeudella
- ✓ Wc-tilaan on esteetön pääsy suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vapaasta tilasta
- ✓ Kulku wc-tilaan on opastettu
- Wc-tilassa on hälytysjärjestelmä

Lisätietoa: Esteettömät WC:t ovat pääaulassa, A -siiven alakerrassa ja F-siivessä.

PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT

- Kulku pukeutumis- ja peseytymistiloihin on opastettu
- ✓ Pukeutumis- ja peseytymistilan yhteydessä on tilaopaste seinässä oven avautumispuolella 1400–1600 mm korkeudella
- ✓ Pukeutumis- ja peseytymistiloihin on esteetön pääsy
- Pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä on määräysten mukainen esteetön wc
- Pukuhuoneessa on säilytys-/sijoituspaikka asiakkaan pyörätuolille ja suihkutuoleille (osassa pukuhuoneita)
- Osa pukukaapeista ja naulakoista on sijoitettu alemmaksi
- Pukeutumistiloissa on LE-pukeutumistila/-huone
- Peseytymistiloissa on LE-peseytymistila/-huone
- Peseytymistila on tilava (mahtuu toimimaan avustajan ja apuvälineen kanssa)
- Peseytymistilassa on istuinpesupaikka
- Rakennuksessa on erillinen LE-osasto (pukuhuone, pesuhuone, sauna)

Lisätietoa: Terveydenhoidon opetuksen tiloissa on LE-pesutila.

LIIKUNTATILA

- ✓ Kulku liikuntatilaan on opastettu
- ✓ Liikuntatilaan on esteetön pääsy
- ✓ Liikuntatilassa on riittävä valaistus
- ✓ Liikuntavälinevarastoon on esteetön kulku

JOS kyseessä on uimahalli

- Altaisiin on järjestetty esteetön pääsy (allashissi/-nostin tai loivat portaat)
- Allastilassa on esteetön wc
- Allastilassa on penkkejä
- Saunaan on esteetön pääsy
- Saunassa on riittävästi tilaa suihkutuolille
- Saunassa on kaiteet lauteille nousua varten

KATSOMO (AUDITORIO)

- ✓ Kulku katsomotiloihin on opastettu
- ✓ Katsomoon on esteetön pääsy
- Katsomon portaissa on käsijohteet portaan molemmin puolin
- Portaiden askelmat erottuvat riittävin kontrastein
- ✓ Tilassa on liikkumisesteisille tarkoitettua katsomotilaa (LE-katsomo) (ylätasanteella)
- Pyörätuolipaikalla on riittävästi tilaa, syvyysuunnassa vähintään 2300 mm, jotta paikan takaa pääsee kulkemaan ohi
- LE-katsomossa on sähköpistorasioita
- LE-katsomossa on istumapaikkoja avustajille
- ✓ Katsomon välittömässä läheisyydessä on esteetön wc-tila (pääaulassa)
- Katsomossa/liikuntatilassa on induktiosilmukka

KAHVIO/RAVINTOLA

- ✓ Kahvioon on esteetön pääsy
- Kulkuväylät ovat selkeitä ja riittävän väljiä myös kalusteiden kohdalla
- ✓ Kahvion läheisyydessä on määräysten mukainen esteetön wc-tila

Lisätietoa: Lähin wc-tila on aulassa n.50 metrin päässä.

HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT / TOIMISTOTILAT / KOKOUSTILAT

- ✓ Tiloihin on esteetön pääsy

Lisätietoa: Sosiaalitilat sijaitsevat B ja F-siivessä, kiinteistössä on useita toimistotiloja ja 3 kpl kokoustiloja.

Tämän lomakkeen on luonut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.