

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

Kunta: **Iisalmi**

Päivämäärä: **01.10.2026**

KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Rakennuskohteen nimi:	**Savonia AMK Iisalmen kampus**
Osoite:	**Haukisaarentie 2**
Postinro ja –toimipaikka:	**74130 IISALMI**

ESTEETTÖMYYSSELVITYKSEN LAATIJA:

Yritys:	QVIM Arkkitehdit Oy
Nimi:	Kristiina Helin, arkkitehti
Osoite:	Viestikatu 3 F-osa
Postinumero ja –toimipaikka:	70600 Kuopio
Puhelinnumero	+358 40 5937508
Sähköpostiosoite:	kristiina.helin@qvim.fi

KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA:

Nimi:	Ari Pöllänen, rakennuttaja
Osoite:	Microkatu 1
Postinumero ja –toimipaikka:	70210 Kuopio
Puh.nro	+358 44 7856882
Sähköpostiosoite:	ari.pollanen@savonia.fi

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

Toteutuneet kohdat on merkitty ↘ -merkillä. ”Lisätietoa” -osassa merkittyä kohtaa on tarkennettu.

PIHA-ALUE

↘ Sisäänkäynnin läheisyydessä on liikkumisesteisten autopaikkoja, joilta on esteetön pääsy kulkuväylälle
↘ Polkupyörien säilytysalue sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä, selvästi kulkuväylien ulkopuolella
↘ Piha-alue on valaistu
↘ Rakennuksen sisäänkäynti on helppo hahmottaa
↘ Piha-alueen kulkuväylät ovat riittävän leveitä koneelliselle puhtaanapidolle (vähintään 2300 mm)
↘ Piha-alueen kulkuväylät ovat kovia ja tasaisia
↘ Kulkuväylien kaltevuus on määräysten mukainen

Lisätietoa: Etupihalla on 1 kpl liikuntaesteisten pysäköintipaikka ja pääsisäänkäynnin kohdalla toinen.

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

↘ Sisäänkäynti on katettu
↘ Sisäänkäynnin edusta on valaistu
↘ Sisäänkäynti on merkitty opasteella
↘ Sisäänkäynnin läheisyydessä on penkki levähtämistä ja odottamista varten
↘ Sisäänkäynti on tasoeroton, ei portaita tai luiskaa
↘ Sisäänkäyntiovessa on korkeintaan 20 mm korkea kynnys
↘ Sisäänkäyntioven vapaa leveys on vähintään 850 mm
↘ Sisäänkäyntiovi on riittävän kevyt yhdellä kädellä avattavaksi
↘ Tuulikaapissa on vähintään 1500 mm vapaata tilaa leveys- ja pituussuunnassa ovien aukeamisen lisäksi
↘ Tuulikaapin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm
↘ Sisääntulon välittömässä läheisyydessä on kohteen opastaulu

Lisätietoa: Sisäänkäyntiovessa ja tuulikaapin ovessa on lukittava aukipitolaite.

VAIHTOEHTOINEN SISÄÄNKÄYNTI

↘ Rakennuksessa on vaihtoehtoinen sisäänkäynti

Lisätietoa: Kiinteistössä on sisäänkäynnit myös B, D, F ja G. Näistä G on tasoeroton ja kynnyksen korkeus alle 20 mm. Erillistä opastusta vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille ei ole, mutta muut sisäänkäynnit löytyvät ulko- ja sisäopastetauluista.

PALVELUPISTE

Lisätietoa: Kirjaston palvelupiste toimii kiinteistön palvelupisteenä.

KULKUVÄYLÄT

- ↘ Kulkuväylien pintamateriaali on kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton
- ↘ Kulkuväylät ovat riittävän leveitä
- ↘ Kulkuväylillä on käsijohteita tai tukikaiteita
- ↘ Kulkuväylien valaistus on hyvä, tasainen ja häikäisemätön
- ↘ Opasteissa on riittävä kontrasti

Lisätietoa: Suurin osa kulkuväylistä täyttää vaaditun 1500 mm leveyden. Kiinteistössä on muutamia, 1300 mm leveitä käytäviä esim. B-osan toisessa kerroksessa.

KERROKSET

- ↘ Kiinteistössä on hissi
- ↘ Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin
- ↘ Pääportaassa on käsijohteet molemmin puolin
- ↘ Portaassa on riittävä ja tasainen valaistus
- ↘ Opasteissa on riittävä kontrasti

Lisätietoa: A-, B- ja D-portaassa on yksipuolinen käsijohde.

WC-TILAT

- ↘ Kohteessa on määräysten mukainen esteetön wc-tila
- ↘ Wc-tilan yhteydessä on seinässä tilaopaste oven aukeamispuolella
- ↘ Wc-tiloihin on esteetön pääsy suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vapaasta tilasta
- ↘ Kulku Wc-tilohin on opstettu

Lisätietoa: Esteettömät Wc-tilat ovat ensimmäisessä kerroksessa A- ja F-siivessä ja toisen kerroksen hissiaulassa.

PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT

- ↘ Pukeutumis- ja peseytymistiloihin on esteetön pääsy
- ↘ Pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä on tilaopaste seinässä oven avautumispuolella

Lisätietoa: Esteetön peseytymistila on toisessa kerroksessa Terveydenhoidon opetustilojen yhteydessä

LIIKUNTATILA

↘ Kulku liikuntatilaan on esteetön
↘ Kulku liikuntatilaan on opastettu
↘ Liikuntatilassa on riittävä valaistus
↘ Liikuntavälinevarastoon on esteetön kulku

AUDITORIO

↘ Kulku auditorioon on esteetön
↘ Kulku auditorioon on opastettu
↘ Tilassa on liikuntaesteisille tarkoitettua katsomotilaa
↘ Auditorion läheisyydessä on esteetön wc-tila

Lisätietoa: Liikuntaesteisten katsomotila on toisen kerroksen ylätasanteella.

KAHVIO/RAVINTOLA

↘ Kulku ravintolaan on esteetön
↘ Ravintolan läheisyydessä on määräysten mukainen esteetön wc-tila

Lisätietoa: Esteetön wc-tila on A-siivessä, noin 30 metrin päässä

HENKILÖKUNNAN TOIMISTO-, KOKOUS JA SOSIAALITILAT

↘ Henkilökunnan tiloihin on esteetön kulku

Lisätietoa: Sosiaalitilat sijaitsevat B- ja F- siivissä

Tämän lomakkeen on luonut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.