



ESTEETTÖMYYSSELVITYS

Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

Kunta: Varkaus

Päivämäärä: 01.10.2026

KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Rakennuskohteen nimi: **Savonia AMK Varkauden kampus**
 Osoite: **Opiskelijankatu**
 Postinro ja –toimipaikka: **78210 VARKAUS**

ESTEETTÖMYYSSELVITYKSEN LAATIJA:

Yritys: QVIM Arkkitehdit Oy
 Nimi: Kristiina Helin, arkkitehti
 Osoite: Viestikatu 3 F-osa
 Postinumero ja –toimipaikka: 70600 Kuopio
 Puhelinnumero +358 40 5937508
 Sähköpostiosoite: kristiina.helin@qvim.fi

KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA:

Nimi: Ari Pöllänen, rakennuttaja
 Osoite: Microkatu 1
 Postinumero ja –toimipaikka: 70210 Kuopio
 Puh.nro +358 44 7856882
 Sähköpostiosoite: ari.pollanen@savonia.fi

ESTEETTÖMYYS SELVITYS

Toteutuneet kohdat on merkitty ✓ -merkillä. ”Lisätietoa” -osassa merkittyä kohtaa on tarkennettu.

PIHA-ALUE

- ✓ Sisäänkäynnin läheisyydessä on liikkumisesteisten autopaikkoja, joilta on esteetön pääsy kulkuväylälle
- ✓ Polkupyörien säilytysalue sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä, selvästi kulkuväylien ulkopuolella
- ✓ Piha-alue on valaistu
- ✓ Rakennuksen sisäänkäynti on helppo hahmottaa
- ✓ Piha-alueen kulkuväylät ovat riittävän leveitä koneelliselle puhtaanapidolle (vähintään 2300 mm)
- ✓ Piha-alueen kulkuväylät ovat kovia ja tasaisia
- ✓ Kulkuväylien kaltevuus on määräysten mukainen

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

- ✓ Sisäänkäynti on katettu
- ✓ Sisäänkäynnin edusta on valaistu
- ✓ Sisäänkäynti on merkitty opasteella
- ✓ Sisäänkäyntiin johtaa nouseva luiska, joka on ulko-ovien edessä loivempi
- ✓ Sisäänkäyntioivessa on korkeintaan 20 mm korkea kynnyks
- ✓ Sisäänkäyntiovi on riittävän kevyt yhdellä kädellä avattavaksi
- ✓ Tuulikaapissa on vähintään 1500 mm vapaata tilaa leveys- ja pituussuunnassa ovien aukeamisen lisäksi
- ✓ Tuulikaapin oven vapaa leveys on vähintään 850 mm
- ✓ Sisääntulon välittömässä läheisyydessä on kohteen opastaulu

VAIHTOEHTOINEN SISÄÄNKÄYNTI

- ✓ Rakennuksessa on vaihtoehtoinen sisäänkäynti

Lisätietoa: Rakennuksen luoteispäädyssä on vaihtoehtoinen sisäänkäynti, joka ei ole esteetön.

PALVELUPISTE

Lisätietoa: Kiinteistössä ei ole varsinaista palvelupistettä.

KULKUVÄYLÄT

- ✓ Kulkuväylien pintamateriaali on kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton

- ✓ Kulkuväylät ovat riittävän leveitä
- ✓ Kulkuväylillä on käsijohteita tai tukikaiteita
- ✓ Kulkuväyliä valaistus on hyvä, tasainen ja häikäisemätön
- ✓ Opasteissa on riittävä kontrasti

KERROKSET

- ✓ Kiinteistössä on hissi
- ✓ Hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin
- ✓ Pääportaassa on käsijohteet molemmin puolin
- ✓ Portaassa on riittävä ja tasainen valaistus
- ✓ Opasteissa on riittävä kontrasti

WC-TILAT

- ✓ Kohteessa on määräysten mukainen esteetön wc-tila
- ✓ Wc-tilan yhteydessä on seinässä tilaopaste oven aukeamispuolella
- ✓ Wc-tiloihin on esteetön pääsy suoraan aulasta tai käytävästä
- ✓ Wc-tilassa on hälytysjärjestelmä

Lisätietoa: Esteettömät Wc-tilat ovat pääaulassa ja jokaisessa kerroksessa. Hälytys tehdään wc-tilan lankavetimestä.

PUKEUTUMIS- JA PESEYTYMISTILAT

- ✓ Pukeutumis- ja peseytymistiloihin on esteetön pääsy
- ✓ Pukeutumis- ja peseytymistilojen yhteydessä on tilaopaste seinässä oven avautumispuolella
- ✓ Pukeutumistilojen eteistilassa on säilytys-/sijoituspaikka pyörätuolille ja suihkutuolille

LIIKUNTATILA

Lisätietoa: Kiinteistössä ei ole liikuntatilaa.

PORRASKATSOMO

Lisätietoa: Kiinteistön toisessa kerroksessa on porraskatsomo, jonne on esteetön kulku.

KAHVIO/RAVINTOLA

Lisätietoa: Kiinteistössä ei ole kahvilaa/ravintolaa.

HENKILÖKUNNAN TOIMISTO-, KOKOUS JA SOSIAALITILAT

✓ Henkilökunnan tiloihin on esteetön kulku

Lisätietoa: Sosiaalitilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa.

Tämän lomakkeen on luonut yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.